

# CASESTUDY

BY MINILAMPE

**SOLUTION  
D'ÉCLAIRAGE  
SUR MESURE  
OBSOLESCENCE**

## AÉRONAUTIQUE MILITAIRE

**BOEING RAVITAILLEUR  
EN VOL KC135**

**APPLICATIONS  
EMBARQUÉES**



**CONCEPTION  
DÉVELOPPEMENT  
RÉINDUSTRIALISATION  
CODES FABRICANT  
F0022 & F0460**



### PROBLÈME POSÉ

Obsolescence pièce lors de l'entretien en France d'un avion BOEING KC135 ravitailleur en vol sur 2 types de lampe références ML20R28 & GE ML20IF28. Ces dernières sont délistées et ne sont plus fabriquées par General Electric.

### CONSÉQUENCE.

- Appareils bloqués au sol.

### ENJEU.

- Concevoir ces 2 types de lampes équivalents à GE dans les plus brefs délais.

### SOLUTION MINILAMPE

Doté d'un bureau d'études, d'un site industriel de production et d'un laboratoire en France, MINILAMPE a conçu et développé deux lampes en tous points conformes aux spécifications des lampes GE dans les délais demandés.

Lampes référencées sous les codes NNO 6240 00 295 0908 & 6240 00 295 0903.

### RÉSULTAT

- Réindustrialisation des lampes obsolètes.
- Fin du blocage au sol des appareils.
- Réduction du retard de maintenance.

**MINILAMPE**  
www.minilampe.com

**MINILAMPE**  
895 Chemin de Maquens - CS30029  
Z.I. La Bouriette • 11890 CARCASSONNE Cx  
FRANCE

Tél. : +33 (0)4 68 25 14 26  
Fax : +33 (0)4 68 72 57 44

contact@minilampe.com • www.minilampe.com

